

Bruxerpatient 44 Jahre  
jahrelanges Knirschen hat die Zähne erheblich geschädigt

Vollkeramikversorgung Gerüst aus Zirkonoxid geätzt und  
keramisch verblendet

Vorher



Nachher

